

D社が市に法面補修工事写真帳を提出

## 工 事 写 真 帳

工事番号 平成 23 年度 工第 号

工事名 伊豆山 市 中谷法面補修工事

工事箇所

工 期 施 手 平成 23 年 8 月 / 日

竣 工 平成 23 年 8 月 30 日

工事施工者



着工前

下流吹砂池



掘削

下流吹砂池



掘削

下流吹砂池



着工前

下流沈砂池



完了

下流沈砂池

湧水



横断管

下流沈砂池

φ250 X 3本



横断管

φ250×3本




着工前



水路設置

200



着工前

下流砂池



掘削

下流砂池



完了

下流砂池

滞水









着工前



水跡設置

取付

余白

取付

着工前



水路設置



↑

□

△

←

↑



パノラマ写真

北

余白

東

NO.



上段水砂池

湧水状態




NO.

湧水


着工前



上部  
沈砂池



上部  
沈砂池







100  
水路設置



105  
水路設置



110  
水路設置





完工前  
液面



完了  
液面



AD  
完了  
液面



HE

路面补修

水路冲刷



HO

水路冲刷

路面涌水



HO

水路冲刷

路面涌水







着工前

仮置土



着工前

仮置土



仮道路設置



上部砂砂如  
水路接続



A3  
水路設置



A4  
水路設置

NO. 省工前

道路入口附近



NO. 液面处理

排水路设置



NO. 液面处理

道路入口附近





写真 13



排水状況が悪く、小段の上に水たまり、左岸側に水みち、崩壊が見られる

2011年8月30日撮影

写真 14




盛土左岸側の上部が大きく崩壊したものである。

2011年10月4日撮影

斜面の崩落修復作業中

写真 15



2011 (平成23) 年10月7日 現地調査



写真 16



2012(平成24)年5月8日 現地調査

写真 17



2017（平成29）年5月24日 現地調査

写真 18



推定される水の流れ



全体としては草が繁茂している。左岸側に水みちがみられる。

2021年6月30日撮影

県東部健康福祉センターによる現地調査





崩壊地下端付近で、溪床が洗掘されている。  
旧溪床堆積物の上に有孔管があるが、現在は  
管からの出水はない。(標高355m付近)

2021年8月2日撮影 崩壊後の盛土下端部