

事故事例

発生日時	令和4年8月27日（土） 午後1時00分頃		
災害の種類	公衆災害	工事区分	舗装工事
事故内容	工事用車両と接触し二輪車が転倒	被災者	性別・年齢 男性・不明
被災状況	転倒に際し二輪車が損傷	被災者	職業 不明


[災害の概要]

舗装工事において、交通誘導員の誘導なく工事で交互通行させていた車線を走行した工事車両が対向してきたバイクと接触し、バイクが転倒した。



通行車両の破損状況

[事故原因]



安全対策前の現場状況

[再発防止策]

- ①工事車両は作業ヤード内での移動を徹底する。
- ②作業計画を作成し、作業に応じた誘導員を適切に配置し工事用車両の誘導を徹底する。



- ③作業計画、ハザードマップを用いてKY等の際に作業員に車両運行の再教育を行う。
運転手の見える位置に「交通誘導員の指示に従う」と掲示し、注意喚起を行う。

安全対策後の現場状況（イメージ）