

伺 い ・ 供 覧	課長	課長代理	専門監	課	員	担当
	[Redacted]					


監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年10月12日 10:30~
2 監視員	[Redacted]
3 業者氏名	[Redacted]
4 業者住所	熱海市伊豆山 赤井谷残土処分地
5 立会者	なし

6 現地の状況

*先週の状況から、その後の不適正搬入の懸念が生じたので、再度の現地調査を行った。

- ・作業は行われていなかった。
- ・瓦くず等の敷きこまれた上に薄く土砂が被せられていた。ただし、覆土が薄く、外観上容易に瓦等の存在が確認できるような状況（完全に覆いつくされていない）のため、瓦くず等の存在を隠す意図は希薄と思われる。



- ・ダンプ搬入路鉄板の端の穴は土砂でふさがっていた。連休中に土砂搬入（被せた土砂も含め）があったものと思われる。



7 今後の対応

- ・廃棄物リサイクル課、熱海市に情報提供する。
- ・現地調査を継続実施する。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			施設	埋立
	下水処理施設				その他
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
	その他				
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象	中間処理施設
	中間処分	特管物以外		最終処分	安定型
		特管物			管理型
	最終処分	特管物以外			遮断型
		特管物		許可対象外	中間処理施設