

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年3月2日
2 監視員	■■■■■
3 業者氏名	■■■■■
4 所在地	熱海市赤井谷他(残土置場、瓦礫置場、造成D工区、■■■■■解体現場、日金)
5 立会者	熱海市職員(収去のみ)

6 現地の状況
 ・■■■■■の赤井谷残土置場から下流約300mの地点で、河川水(逢初川)の収去を行った。

収去地点
(砂防ダム出口)



逢初川
起点
上流50m



・赤井谷残土置場、瓦礫等の野積箇所、造成D工区、■■■■■解体現場、日金造成地に立入検査を行ったが、特段の変化は認められなかった。

■■■■■解体現場付近への監視カメラの設置について、当該地の住民(熱海市職員)の協力が得られる見込みである旨、熱海市より連絡があった。

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所			その他処理施設	
	下水処理施設				
埋立地を有する事業所					
その他			○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	

<赤井谷残土置場>

収去地点



<解体現場>
上側入口



下側入口



<日金造成地>

