

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年5月26日
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 所在地	熱海市日金町、熱海市伊豆山
5 立会者	なし
6 現場の状況	[REDACTED]による廃棄物不適正保管の現状確認のため調査を行った。

## <日金町造成地>

・当該地の状況に、特に変化なし。(写真左が本日、写真右が4月13日)



・東側壁、特に変化なし(写真左が本日、写真右が4月13日)



<伊豆山造成地> (写真上が本日、写真下が4月13日)

・以前のアスファルト、コンクリ入り袋に加えて、自動車が放置されていた。  
また、袋も増加していた。



(4月13日の写真)



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却 埋立
	特別管理産業廃棄物排出事業所			その他	
	下水処理施設			その他処理施設	
	埋立地を有する事業所				
	その他		○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
	特管物		許可対象外 中間処理施設		