



監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 27 年 9 月 14 日 (水)
2 監視員	[Redacted]
3 業者氏名	[Redacted]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし
6 概要	台風通過後の現場の状況を確認するため、立入検査を実施した。現場の土砂崩れ等の確認を行うため、現場を訪れた。
<p><調査結果></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった。また、草が生い茂っていた。 ・ 現場内には、斜面が崩壊したような形跡は認められなかった。 ・ 現場は無人の状態であった。 <p><現場状況></p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px;">伊豆山現場入口</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px;">赤井谷現場</div> </div> <p><今後の対応></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Redacted]と面会し、撤去計画書の提出を行うよう指導する。 ・ 定期的に現場を確認する。 	

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---