

## 事事故事例

発生日時	令和5年9月5日(火) 午前9時30分頃		
災害の種類	公衆災害	工事区分	倒木処理工
事故内容	NTT引込線切断	被災者	性別・年齢 —
被災状況	一時通信不通	被災者	職業 —

### 【災害の概要】

切断した倒木の積み込み作業中、ラフタークレーンのブームが上空を横断している通信線を切断した。



### 【事故原因など】

- ①誘導員を配置していなかった
- ②架空線に目印を明示しなかった
- ③クレーン周辺に誤認識しやすいダンプを置いていた



### 【再発防止策】

- ①必ずクレーン誘導員を配置する
- ②架空線とわかるもの、もしくは保護管等を設置する
- ③誤認識しやすい車両を置かず作業に必要な車両のみを配置する
- ④作業前のKY等で確認を実施する



元請け緊急安全会議開催状況