


## 事事故例

発生日時	令和3年8月5日(木) 午前10時20分頃			
災害の種類	公衆災害	工事区分	道路除草工	
事故内容	通行車両破損	被災者	性別・年齢	-
被災状況	運転席右側ガラス破損		職業	-

### 【災害の概要】

道路路肩法面において、草刈り機による除草工を行っていたところ、飛び石が防止ネットを超えて飛散し、通行車両の窓ガラスを破損した。



通行車両車の破損状況

### 【事故原因】



飛散防止ネット


飛び石が高く飛散する可能性の認識不足

飛び石が防止ネットを飛び越えて飛散

現地状況に応じたリスクの確認欠如

安全対策前の現場状況

### 【再発防止策】



①法面での除草の場合、飛散防止ネットの高さを1.5m以上にする。

②飛び石の危険性の高い箇所の場合、車両通過時は作業を一時停止する。

③作業着手前に現地踏査を行い、リスクの確認を行う。

安全対策後の現場状況（イメージ）