



· 概 況

このうち5件については、急傾斜の擁壁等を整備していたため、崩壊土砂や倒木等を捕捉するなど被害を軽減し、人的被害を防ぎました。

・土砂災害の発生状況

茅ヶ崎丸 菊川市下内田



夢什蘭丸 焼津市古降

