

堤防等の河川管理施設の緊急点検結果に対する対応状況

9月10日に茨城県で一級河川鬼怒川の堤防が決壊して発生した浸水被害を受け、河川堤防の緊急点検を実施したところ、静岡土木事務所管内で小規模修繕を要する変状が1箇所確認されたものの、緊急に大規模な修繕を必要とするような重大な変状はなかった。

○緊急点検の概要

ア 実施日； 平成27年9月30日（水）

イ 対象箇所； 静岡県水防計画書に記載されている重要水防箇所（重要度A区間）

※静岡土木事務所管内の対象河川： 巴川、久住谷川、内牧川、継川、大沢川

水系名	河川名	堤防等管理延長 (km)			要点検延長 (km)		
		左岸	右岸	合計	左岸	右岸	合計
巴川	巴川	17.98	17.98	35.96	11.50	11.50	23.00
安倍川	久住谷川	4.00	4.00	8.00	0.30	0.30	0.60
安倍川	内牧川	4.00	4.00	8.00	1.85	1.85	3.70
巴川	継川	3.30	3.30	6.60	0.80	0.80	1.60
巴川	大沢川	4.10	4.10	8.20	0.44	0.44	0.88
合計		33.38	33.38	66.76	14.89	14.89	29.78

○点検結果

水系名	河川名	場所			点検箇所	状況	補修等の対応	進捗状況 (予定含む)
		キロ	左右岸	地先名				
巴川	巴川	2k250	左岸	静岡市 清水区銀座	高水護岸	護岸破損	再度詳細 調査を実施	年内