



残土処分場全景



この部分から
土採取していた。

道路側



雨などの影響か、
一部土砂が崩落している。