

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年11月8日 AM
2 監視員	■■■■ ■■■■
3 業者氏名	■■■■■■■■■■
4 業者住所	伊豆山赤井谷残土処分地、伊豆山がれき置場
5 立会者	なし

6 現地の状況

①赤井谷残土処分地

◆現場の状況は以下のとおり。

- ・作業員等は不在であった。
- ・山側の土砂の一部が掘削されていた。■■■■の造成地へ運ばれたと思われる。
- ・進入路の側面の一部が盛土されたいた。雨水による崩落防止と思われる。
- ・木くず混ざりの土砂の山は特段の変化はなかった。
- ・下側斜面もいたるところで、土砂の崩落が確認できた。

<がれき置場に続く重機道の上側より>




木くず混ざりの土砂の山は変化なし。
周囲に新しいキャタピラ痕あり。

<がれき置場に続く重機道の下側より>



土砂が大量に削られ、運び出されている。

<土砂が削られた場所を、進入路から見た様子>



<進入路の側面>

一部に盛土がされている。



②がれき置場

・特に変化なし

7 今後の対応

・引き続き監視を行う。

◎ 区 分

排出事業所	製造業	多量排出事業所	その他	○
		その他		
	建設業	多量排出事業所	し尿処理施設	
		その他	ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			埋立
	下水処理施設			その他
	埋設地を有する事業所		その他処理施設	
	その他			
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外	◎産業廃棄物処理施設	
		特管物	許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外	最終処分 安定型	
		特管物		管理型
	最終処分	特管物以外		遮断型
	特管物		許可対象外 中間処理施設	