

「安く、早く、正しく」 部品を削るために 浜松工業技術支援センター

次世代自動車などに対応した、削ることが難しい新素材の加工には、加工条件の最適化が必要



電気自動車



加工状態を特殊なカメラとセンサーで見える化・数値化

新素材や切りくずの様子
刃物にかかる力

新素材の加工経験が少ない作業
者でも、加工の
良し悪しがわかり
ます。



金属加工を行っている企業へ出向き、
技術支援を行なっています。

お問い合わせ先
静岡県工業技術研究所
浜松工業技術支援センター材料科
電話：053-428-4156
FAX：053-428-4160
E-mail：hamamatsu@iri.pref.shizuoka.jp
ホームページ：
<http://www.iri.pref.shizuoka.jp/hamamatsu/>