

伊東市 八幡野地区協議会 H27. 11. 26開催 WS意見

【1グループ】

分類	意見
堤防整備 (防潮堤)	舟上げ場の防潮堤は必要ない
	舟上げ場の1.5mについては必要ではない。
	ダイバーや海水浴のお客さんの避難路のさまたげになる。
	八幡野漁港の第一堤防と第二堤防の嵩上げと消波ブロック(第一の外)の追加
	台風 船上げのワイヤーが機能しない
	堤防を作るメリットよりも逃げにくくなる(利用しにくくなる)デメリット大きい
避難場所 (高台避難)	45世帯 避難タワー 下町に欲しい
避難路	お墓の所、マンション、ダイビングショップ避難路の整備
	天王山の坂 避難路が急なため手すり必要

伊東市 八幡野地区協議会 H27. 11. 26開催 WS意見

【2グループ】

分類	意見
堤防整備 (防潮堤)	堤防の高さは6.5mほしい
	6.5mで駐車場の後ろに設置
	6.5m
	6.5mの堤防をつくる。写真の駐車場の後を通る
避難場所 (高台避難)	地震で避難路がふさがれないようにしてほしい
	道路に大きな矢印を入れる。避難方向を示すため

伊東市 八幡野地区協議会 H27. 11. 26開催 WS意見

【3グループ】

分類	意見
堤防整備 (防潮堤)	6.5m施設 山側への移動(駐車場奥に作る) 5名 堤防の建設素材がわからないが観光の売りである景観に違和感のない様なデザイン等はできないか(スケルトンで一部はムリ?)