

伊東市 新井地区協議会 H27. 12. 15開催 WS意見

【1グループ】 東町 8人

分類	意見
堤防整備 (津波)	現況 5人
	┌ 防潮堤は必要ない 防災訓練を3カ月に1回くらいして忘れない様に
	└ 避難路を確保するように 一人一人
	防潮堤は必要ないと思います 訓練と避難路の確保と場所
	堤防高さ必要なし
	防波堤は必要ない
	┌ 堤防は必要ない
	5.0m程度 2人
	┌ 津波に対して必要だと思いますが7.5mまでの高さはいらぬ
	└ 新井東地区だけ5mの堤防
	避難路
堤防を高く 7.5m	
	階段の整備(1丁目2~4組避難路)
	避難タワー(駐車場前)(区有地)
	東町は各組ごとに避難場所が決まっている、避難場所までの通路の整備をして欲しい

伊東市 新井地区協議会 H27. 12. 15開催 WS意見

【2グループ】 西町 9人

分類	意見
堤防整備 (津波)	現況 6人
	□ 現況 人がこなくなる
	現況のまま 景観が悪くなるから
	ソフト対策で対応
	景観上不要(現況のまま)
	現状で 海が見えないのが不安(2名分)
	□ 海が見えなくなる 現状
	放送を聞きやすくする
	5m 1人(海が見える)
	レベル5m 波の高さを気にする 波の高さが見えるようにする
	L1 (7.5m)2人
	□ レベル1 7.5m 防波堤から東側 命が大事
	□ 高い方が良い 災害を防ぐためだからテトラポットを強くしてほしい
避難路	各地区で避難場所内のわりふり(小学校)
	各組長が(要介護者を)把握している
	避難路のガケ崩れを確認する
	本然寺への避難訓練をしている(年3回)

伊東市 新井地区協議会 H27. 12. 15開催 WS意見

【3グループ】 仲町 16人

分類	意見
堤防整備 (津波)	現況 12人
	☐ 必要なし 観光で商売 海が見えない 観光資源海は
	☐ 必要なし 津波がくれば7.5mに限らない 市内を囲うのは無理 現実的でない 場所がない
	☐ 必要なし 堤防を越えて津波がきたら壊れてしまう
	堤防は現況 (逃げるための)整備強化
	☐ 必要なし 7.5mを越える津波がくる可能性もある
	現況のまま 堤防を越えるものもありうる
	観光で必要なし
	設置不要 景色 海が見えない
	現状のままで良い 高台に逃げるのが基本
	今のままで 山が近いから
	想像ができない
	☐ 必要なし
	~7.5m 1人
	☐ 観光地なので景観に配慮した堤防を作っていただきたい
	7.5m以内 関東大震災の時に新井は7.6m津波がきた
	☐ 観光に配慮した高さ
	7.5m 2人
	☐ 7.5m必要 湯川、松原は観光としてない方がいいがあまり関係ない新井はあっても良い
新井地区 7.5m	
☐ 7.5mあれば最低の線は守れる	
7.5m~ 1人	
16m以上必要 防災の事だけ考えるとこうなる 人命は守れる	
避難路 避難所	避難路 道がない 東町へ直接行かれる道
	新井の中で旧幼稚園を避難場所にできないか