

松原地区 意見集約 平面図



湯川護岸
現況高 4.0m

新井護岸
現況高 4.4m

津波の遡上が心配
水門を整備して欲しい

レベル1津波
必要防潮堤高さ
T.P.+7.5m

- ①東松原船揚場
現況高 1.9m
- ②東松原物揚場
現況高 1.5m
- ③玖須見第1物揚場
現況高 1.75m
- ④玖須見第2岸壁
現況高 1.75m
- ⑤玖須見第2船揚場
現況高 2.35m
- ⑥玖須見第1船揚場
現況高 1.45m
- ⑦新井浜第2船揚場
現況高 2.35m
- ⑧新井浜第1船揚場
現況高3.0m
- ⑨奥の浜船揚場
現況高 2.95m

堤防に対する意見(参考)

- ・現況64%
- ・現況～L1(7.5m)23%
- ・L1(7.5m)13%

避難ビルを確保した方が安全と思う

堤防よりも津波避難タワーを等間隔に設置した方がよいと思う

避難ビルの入り口に分かりやすいマークを

観光客にわかりやすい避難路の標識の設置

ソフト面での工夫を

