

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 進捗状況写真〔拡大〕【令和7年5月23日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.4.24）



RESA整備工：上載盛土3段目施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.5.23）



RESA整備工：上載盛土4段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.4.24）



RESA整備工：上載盛土3段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.5.23）



RESA整備工：上載盛土4段目施工中

⑩西側用地 全体写真 (R7.5.23)



⑩西側用地 全体写真 (R7.4.24)

