

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年9月14日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.8.13）



RESA整備工：橋梁上部工撤去中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R8.9.14）



RESA整備工：橋梁上部工施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年9月14日】

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.8.13）



RESA整備工：橋梁上部工撤去中

⑩クロスバー南側から滑走路側（R8.9.14）



RESA整備工：橋梁上部工施工中

滑走路端安全区域（RESA）用地造成工事 【令和8年9月14日】

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.8.13）



RESA整備工：橋梁上部工撤去中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R8.9.14）



RESA整備工：橋梁上部工施工中

⑩西側用地 全体写真（R8.8.13）



⑩西側用地 全体写真（R8.9.14）

