

滑走路端安全区域（RESA）拡張工事 進捗状況写真 [拡大] 【令和7年1月7日】

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R6.12.5）



RESA補強盛土工 高さ17.4m（29段）施工完了

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.1.7）



RESA整備工 上載盛土工事の着手に向けた事前準備中

滑走路端安全区域 (RESA) 拡張工事 進捗状況写真 [拡大] 【令和7年1月7日】

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部 (R6.12.5)



RESA補強盛土工 高さ17.4m (29段) 施工完了

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部 (R7.1.7)



RESA整備工 上載盛土工事の着手に向けた事前準備中

⑩西側用地 全体写真（R7.1.7）



整地工その2：大井川土砂搬入中

⑩西側用地 全体写真（R6.12.5）



整地工その2：RESA工事現場へ搬出中