

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.2.26）



RESA整備工：上載盛土2段目施工中

⑧進入灯橋梁第8バレットから南側下（R7.4.24）



RESA整備工：上載盛土3段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.2.26）



RESA整備工：上載盛土 2 段目施工中

⑭ヘアピンカーブから補強盛土部（R7.4.24）



RESA整備工：上載盛土 3 段目施工中

⑩西側用地 全体写真（R7.4.24）



⑩西側用地 全体写真（R7.2.26）

