

概況

令和7年1月に発生した事故についてお知らせします

★工事関係者事故（死亡0件、傷害1件）

- ・労働災害としては、死亡事故はありませんでしたが、電動式丸のこの操作誤りによる負傷（1件）となっています。

★公衆事故（死亡0件、傷害0件、物損2件）



- ・第3者事故として、2件の物損事故が発生しました。
- ・内訳は、用具飛散による車両損傷（1件）、水道管破損による漏水（1件）となります。
- ・冬季及び春季にかけて「からっ風」「春一番」といわれる強風が発生することがあるので資機材、安全施設、仮設の設置物など飛ばされないよう注意してください。

一現場・安全ひと工夫

「ちょっとした工夫」で、安全な現場環境づくりの推進をお願いします！


～今回は「みえる化」の事例を紹介します～

色分けのカラーコーンを使用し資材や立入禁止区域を一目でわかるようにし、現場の整理整頓や事故防止！




事故関連データ

▼ 1月までの工事事故件数は、前年度45件から2件減



下半期に工事事故件数が増加する傾向があるので要注意

▼5事務所では引き続き工事事故発生ゼロ！



※事故発生率(%)=事故件数(件) / 工事・委託実施件数(件)

A-press について

『A』は、ずばり安全（Anzen）の“A”
『A』は、アルファベットの最初の文字

工事等に当たり、安全は最も優先されます。
安全意識の向上と情報共有のために、
工事等の受発注者に毎月発信していきます。

【令和7年1月の工事等事故】

- 1 道路改修工事において、型枠を固定する部材（栈木）を電動式丸のこで切断加工していたところ、操作を誤り、左手人差し指第一関節を裂傷した。
- 2 橋梁の伸縮装置取替の工事において、ジェットコンクリートを打設する際に使用する受け皿（トレー）が強風に飛ばされ、一般車両の運転席側のドアを凹ませた。
- 3 市道敷地内に標識を設置するため、人力で床掘をしたところ、市水道管（塩ビ管）に接触し、管にひびが入り漏水した。