


【施設効果事例】水見色楮原急傾斜地崩壊対策事業(静岡市葵区水見色)

災害発生日：平成29年10月23日
 降雨状況：連続雨量 289mm
 (10月22日10時～23日5時)
 時間最大雨量 62mm
 (10月23日2時～23日3時)
 ※清沢観測所
 しずおかけんしずおかしあおいくみずみいろ
 発生箇所：静岡県静岡市葵区水見色
 (原ノ前a地区)
 崩壊状況：崩壊土砂捕捉量 約50m³
 状 況：10月22日から23日にかけての台風21号により
 がけ崩れが発生したが、待ち受け擁壁が整備
 されており崩壊土砂を捕捉。
 保全人家2戸への被害を未然に防止し効果を
 発揮した。

位置図



静岡市葵区水見色


全景



土砂災害特別警戒区域
 土砂災害警戒区域

土砂災害発生位置
 急傾斜地崩壊危険区域

がけ崩れ発生直後 (H29.10.23)



がけ崩れ発生直後 (H29.10.23)

