



# 【施設効果事例】西鴨江西都台急傾斜地崩壊対策事業(浜松市西区西鴨江町)

災害発生日：令和元年7月22日  
 降雨状況：連続雨量 192mm  
 (7月22日19時～23日0時)  
 時間最大雨量 91mm  
 (7月22日21時～22時)  
 ※堀留雨量観測所  
しずおかけんはまつしにしくもえちよう  
 発生箇所：静岡県浜松市西区鴨江町  
 崩壊状況：崩壊土砂捕捉量 約3m3  
 状況：7月22日～23日の大雨によりがけ崩れが発生したが、待ち受け擁壁が整備されており崩壊土砂を捕捉。  
 保全人家26戸への被害を未然に防止し効果を発揮した。




静岡県浜松市



急傾斜地崩壊危険区域 —  
 被害想定範囲 —  
 土砂災害発生位置 ○

がけ崩れ発生直後 (R01.7.23)



がけ崩れ発生直後 (R01.7.23)

