


災害発生日：令和2年7月10日
 (梅雨前線による降雨)
 降雨状況：連続雨量 82.0mm
 (7月10日12時～11日4時)
 時間最大雨量 27.0mm
 (7月10日12時～13時)
 ※松崎雨量観測所
しずおかけん かもぐん まつざきちょうなんごう
 発生箇所：静岡県賀茂郡松崎町南郷
 施設効果：崩壊土砂の捕捉 約500m³
 状況：7月10日の降雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており流出土砂を捕捉。
 保全人家14戸への被害を未然に防止し効果を発揮した。



静岡県賀茂郡松崎町



土石流発生前(R2.5.7撮影)



土石流発生後(R2.7.21撮影)

