

## 事事故例

発生日時	令和2年4月10日(金) 午後8時50分頃		
災害の種類	労働災害	工事区分	道路改築工事
事故内容	転倒	被災者	性別・年齢 女性・79歳
被災状況	左大腿部骨折	職業	交通誘導員

### [災害の概要]

交通誘導業務が終わり、業務箇所からの移動中、現場内の16cmの段差を乗り越える際にバランスを崩し、後方に転倒した。



被災者転倒状況(推測)

### [事故原因]



安全対策前の現場状況

### [再発防止策]



安全対策後の現場状況