

事故事例

発生日時	令和2年9月7日(月) 午後1時20分頃		
災害の種類	労働災害	工事区分	橋梁耐震補強工事
事故内容	転倒	被災者	性別・年齢 男性・46歳
被災状況	左大腿部骨折	職 業	交通誘導員

[災害の概要]

交通誘導業務の休憩中、現場付近の道路傾斜部で足を滑らせ転倒した。



被災者転倒状況(推測)

[事故原因]



安全対策前の現場状況

[再発防止策]



安全対策後の現場状況