

## 事故事例

発生日時	令和3年10月23日（土）午前10時00分頃		
災害の種類	公衆災害	工事区分	外壁補修工
事故内容	マンホール蓋破損（県施設）	被災者	性別・年齢 職業
被災状況	10日後取換え復旧		-

### [災害の概要]

ラフタークレーンが移動した際に車輪がマンホール上を通過し、蓋を破損した。



マンホール蓋の破損状況

### [事故原因]



安全対策前の現場状況

### [再発防止策]



安全対策後の現場状況