

## 事事故事例

発生日時	令和3年6月5日(土) 午後11時20分頃			
災害の種類	公衆災害	工事区分	河川護岸工	
事故内容	水管橋破損（塗装損傷）	被災者	性別・年齢	-
被災状況	利用者への影響なし		職業	-

### 【災害の概要】

河川内仮設道路において、荷台が上がったままの土砂運搬用ダンプが、水道橋の管路に接触した。




運搬車の接触状況（推定）

### 【事故原因】



安全対策前の現場状況

### 【再発防止策】



安全対策後の現場状況（イメージ）