

【自由回答】 可能な範囲で、被害の状況について教えてください。

身近な川：須川

番号	河川名	性別	年齢	S 4 7 以前	S 4 8 S 5 7	S 5 8 H 4	H 5 H 1 4	H 1 5 H 2 4	意見
N1	須川		80歳以上	-	-	-	-		10.9.8(14:00頃)須川沿い ワ二塚20世帯に対し成美小学校へ避難勧告あり。 藤曲用水の須川取入口が崩壊、(水量が減少し)宮ノ台、落合地区の生活排水を、藤曲用水を利用して押し流している為、現在非常に不衛生な状態となっています。早急に完全復旧を希望します。
N2	須川	女	40代	-	-	-	-		川の水量が増え家など流された。須川の養魚場など流されて魚がいなくなった。
N3	須川	女	40代	-	-	-	-		大雨による河川の氾濫
N4	須川	女	40代	-	-	-	-		川から上までかなり高さがあるのに、もう少しで上まで上がってくる所でした。上流の土砂が崩れて、数ヶ月茶色い水で魚がいなくなりました。 毎年いたカルガモも白鷺もいません。
N5	須川	女	60代	-	-	-	-		富士霊園からの水が道路に沿って濁流となって、貸ガレージに流れ込み、泥水が入り、大変困りました。
N6	須川	男	50代	-	-	-	-		平成22年の台風9号により、農業用水の取水が不可能となり、稲作を1期、断念した。
N7	須川	男	50代	-	-	-	-		須川の決壊で阿多野用水堤が崩壊した。
N8	須川	男	50代	-	-	-	-		一年間、米、水菜が出来なかった。
N9	須川	男	60代	-	-	-	-		平成22年台風9号で水田の一部が流失した。
N10	須川	男	60代	-	-	-	-		所有地への川の氾濫、浸食による崩れ。
N11	須川	男	70代	-	-	-	-		両岸が上流～下流まで流されてしまった。
N12	須川	男	70代	-	-	-	-		用水貯水池の流出(台風9号)
N13	須川	男	80歳以上	-	-	-	-		当阿多野地区は台風豪雨で水がめの貯水池が決壊して一年間水田も作付出来ず、名産の水菜も出来なかった。
N14	須川	男	60代	-	-	-	-		大雨の時、農業用水路の水が溢れて床下浸水になる。
N15	須川	女	50代	-	-	-	-		(昭和)車庫が埋まった (平成)田んぼが埋まった
N16	須川	女	60代	-	-	-	-		護岸がけずられて(あちこち)川のぶつかるところはすべて...。上流は特にひどく農家の方は水菜、稲への水がなくなり、その年、次の年と大変苦労された。
N17	須川	男	50代	-	-	-	-		須川の閉塞により余水が阿多野用水貯水池(堤)に流入し、堤が決壊した。
N18	須川	男	50代	-	-	-	-		わさび田、水田が流された。
N19	須川	男	50代	-	-	-	-		農業用水や生活用水に使用していたが、入路が壊されて2年間使用に不便をした。
N20	須川	男	60代	-	-	-	-		町道が冠水した。
N21	須川	男	70代	-	-	-	-		平成22年の台風9号の被害はよく知っている。
N22	須川	男	50代	-	-	-	-		降雨で水量が増大した須川の水が農業用水池に流入し、堰堤が決壊した。
N23	須川	男	60代	-	-	-	-		須川は47年の災害で改修されたが、近年の大雨で災害が発生し、民地等が流出し、安全でないと感じています。
N24	須川	男	70代	-	-	-	-		裏にある須川沿いの畑、土手が流された。復旧工事で、須川の両岸を広げ石垣にしたため、畑が狭くなってしまった。
N25	須川	男	60代	-	-	-	-		藤曲用水(須川支線)の決壊による床下、床上浸水が5、6回。 S49.七夕豪雨、須川(自宅前)の土手決壊 H19.22年足柄三保線(町道)に濁流になり、須川各所で決壊