

技監	治山課長	課員

平成 24 年 4 月 6 日

東部農林事務所長 様

による開発行為地の現地調査

熱海市内で 関連で行われている開発行為地の状況を確認してきたので復命します。

日 時 平成 24 年 4 月 5 日 (木) 14:00~15:30

場 所 熱海市伊豆山 (①赤井谷:小規模林開地、② 開発地)  
熱海市上多賀 (③伊豆多賀駅裏:道路開設(小規模林開))

内 容

①赤井谷について(小規模林開で残土処理が行われた)

- ・ 完了にあわせて、種子吹付けにて緑化が実施され、徐々に緑化は進みつつある。
- ・ 盛土法面に浸食が発達しつつあり、経過を観測する必要がある。
- ・ 残置された産業廃棄物については変化なし。

※ 熱海市からの情報によると、土地所有は、 から に移っている。

※ は、市に対し今までの行為地及び残置された廃棄物の処理について「善良に対応していく」と話している。

② 開発地(林地開発許可を受けたが、途中で放置状態)


- ・ 工事の進捗はなし。
- ・ 切土面、盛土面から土砂が下流に流出している形跡なし。
- ・ 徐々に自然緑化が進行している。

※ は、実態が消滅している。


③伊豆多賀駅裏側の道路開発(道路法上の同意により実施中)

- ・ 工事は中断中で、資材、法面等が放置されている。
- ・ 自然緑化は進行していない。
- ・ 土砂流出の形跡は見られなかった。

今後も定期的に現地調査を実施する。











No. 1

【赤井谷】

残土による盛土法面

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 2

法面の緑化状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 3

法面の浸食発達状況

---

---

---

---

---

---

---

---





No. 4

【赤井谷】

小段勾配の処理の悪さによる  
盛土法面の水溜り

---

---

---

---

---

---

---



No. 5

新たに設置されたゲート

---

---

---

---

---

---

---



No. 6

残置されている廃棄物

---

---

---

---

---

---

---





No. 7

【          の開発地】

全景

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 8

切土法面の状況

緑化が進みつつある

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 9

盛土法面の状況

緑化が進みつつある

---

---

---

---

---

---

---

---





No. 10

最上部付近からの状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 11

自然緑化の進行

---

---

---

---

---

---

---

---

No. 12

---

---

---

---

---

---

---

---

余白





No. 13

【伊豆多賀駅裏】

道路及び切土法面の状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 14

道路及び盛土法面の状況

---

---

---

---

---

---

---

---



No. 15

道路及び盛土法面の状況

---

---

---

---

---

---

---

---