


# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年7月8日
2 監視員	
3 業者氏名	
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場
5 立会者	なし
6 現地の状況	特に変化なし



◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他
		その他			
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設
		その他			ごみ処理施設 焼却 埋立 その他
	特別管理産業廃棄物排出事業所				その他処理施設
	下水処理施設				
	埋立地を有する事業所				◎
その他					
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
	特管物		許可対象外 中間処理施設		