

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年8月2日
2 監視員	
3 業者氏名	
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場
5 立会者	なし
6 現地の状況	<p>が工事を行う意思を示していたため、現場確認を行った。</p> <p>現場には日金町の現場で使用されていた重機が置かれていたが、作業は行われておらず作業員等、人の姿も見受けられなかった。</p> <p>現場は一部崩落した斜面の補修工事を行っているものと思われた。</p> <p>また、最上段に積み置かれていた廃棄物混じりの土砂は一部掘削されており熱海市が管理している水源への道と思われるものが出来ていた。</p>

◎ 区分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他		
		その他					
	建設業	多量排出事業所				し尿処理施設	
		その他				焼却 埋立 その他	
	特別管理産業廃棄物排出事業所				ごみ処 理施設		
	下水処理施設						
埋立地を有する事業所					その他処理施設		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外			◎ 産業廃棄物処理施設		
		特管物			許可対象 中間処理施設		
	中間処分	特管物以外				最終処分 安定型	
		特管物				管理型	
	最終処分	特管物以外				遮断型	
		特管物				許可対象外 中間処理施設	