監視指導状況報告書

1　監視指導年月日	平成23年12月22日
2　監視員	[redacted]
3　業者氏名	[redacted]
4　所在地	熱海市伊豆山　赤井谷
5　立会者	なし
6　現地の状況	[redacted]（伊豆山赤井谷残土処分場）に立入調査を行った。 <状況> 搬入路にて工事が行われていたため、作業員に工事内容について聴取したところ、熱海市発注により、門扉を建設中とのことであった。奥にある熱海市水源地の管理が目的であり、熱海市・[redacted]で協議済とのこと。、 一方で前回立入と変わらず、上段に冷蔵庫、テレビ等の家電類が投棄されていた。

残土処分場

家電類の投棄物

入口付近で設置中の門扉

◎ 区　分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他		
		その他					
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設		
		その他			ごみ処理施設	焼却	
	特別管理産業廃棄物排出事業所					埋立	
	下水処理施設					その他	
	埋立地を有する事業所				その他処理施設		
	その他			○			
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外			◎ 産業廃棄物処理施設		
		特管物			許可対象　中間処理施設		
	中間処分	特管物以外				最終処分　安定型	
		特管物				管理型	
	最終処分	特管物以外				遮断型	
		特管物			許可対象外　中間処理施設		