

監視指導状況報告書

| | |
|-----------|------------|
| 1 監視指導年月日 | 平成22年11月5日 |
| 2 監視員 | [REDACTED] |
| 3 業者氏名 | 伊豆山がれき置き場 |
| 4 所在地 | 熱海市 |
| 5 立会者 | なし |

6 現地の状況

- ・当該地の現況を確認するため、立入調査を行った。
- ・状況に特に変化は無し。鉄筋を含むがれき類が大量に置かれている状況である。

道路側からの様子



反対側からの様子



◎ 区分

| | | | | | |
|------------|----------------|---------|--|--------------|-----------------|
| 排出事業所 | 製造業 | 多量排出事業所 | | その他 | ○ |
| | | その他 | | | |
| | 建設業 | 多量排出事業所 | | し尿処理施設 | |
| | | その他 | | ごみ処理施設 | 焼却 埋立 その他 |
| | 特別管理産業廃棄物排出事業所 | | | その他処理施設 | |
| | 下水処理施設 | | | | |
| 埋立地を有する事業所 | | | | | |
| 産廃処理業者 | 収集運搬 | 特管物以外 | | ◎ 産業廃棄物処理施設 | |
| | | 特管物 | | 許可対象 中間処理施設 | |
| | 中間処分 | 特管物以外 | | 最終処分 安定型 | |
| | | 特管物 | | 管理型 | |
| | 最終処分 | 特管物以外 | | 遮断型 | |
| | | 特管物 | | 許可対象外 中間処理施設 | |