監視指導状況報告書

1	監視指導年月日	平成25年8月9日
2	監視員	[redacted]
3	業者氏名	[redacted]
4	所在地	熱海市伊豆山
5	立会者	なし

6　現地の状況

廃棄物の状況を確認するため、立入調査を実施した。状況に特に変化は見られなかった。

＜今後の対応＞

・土地所有者である[redacted]の[redacted]からは、埋めたコンクリートがらについても掘りおこし、自ら適正に処理するとの意向を確認しているので、処理状況を確認しつつ、必要に応じ適正処理を指導する。



◎　区　分

排出事業所	製造業	多量排出事業所			その他		○
		その他					
	建設業	多量排出事業所			し尿処理施設		
		その他			ごみ処理施設	焼却	
	特別管理産業廃棄物排出事業所					埋立	
	下水処理施設					その他	
	埋立地を有する事業所				その他処理施設		
	その他						
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外			◎　産業廃棄物処理施設		
		特管物			許可対象　中間処理施設		
	中間処分	特管物以外				最終処分　安定型	
		特管物				管理型	
	最終処分	特管物以外				遮断型	
		特管物			許可対象外　中間処理施設		