

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成25年12月30日
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 所在地	熱海市伊豆山（C工区）
5 立会者	なし
6 現地の状況	

廃棄物の状況を確認するため、立入調査を実施した。当該現場は土地所有者である[REDACTED]により、是正計画書が提出されたが、上段部分にがれきを埋立されたことが判明したため、全量撤去を指導している。

<調査結果>

- ・上段の廃棄物の状況に変化はなかった。
- ・下段での造成についてはかなり進んでいるように感じられた。


<今後の対応>

- ・上段に埋められたがれき類について、適正処理するように[REDACTED]に指導する。

上段部



下段部



◎ 区 分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	<input checked="" type="radio"/>
		その他			
建設業	多量排出事業所			し尿処理施設	
	その他			ごみ処理施設	
特別管理産業廃棄物排出事業所				焼却	
	下水処理施設			埋立	
埋立地を有する事業所				その他	
	その他			その他処理施設	