

監視指導状況報告書

| | |
|-----------|----------------------|
| 1 監視指導年月日 | 平成 26 年 8 月 12 日 (火) |
| 2 監視員 | [Redacted] |
| 3 業者氏名 | [Redacted] |
| 4 業者住所 | 熱海市伊豆山 C 工区 |
| 5 立会者 | なし |

6 概要

8月10日に台風11号が通過したため、現場への立入調査を実施し、崩落の有無や廃棄物の状況を確認した。

<調査結果>

崩落は無く、廃棄物の状況に変化は認められなかった。

<現場状況>



<今後の対応>

- ・ 8月21日に、廃り課職員を交えて [Redacted] と面談を行う。
- ・ [Redacted] へ撤去指導を行う。

◎ 区分

| | | | | |
|-------|--|--|-----|---|
| 排出事業所 | | | その他 | ○ |
|-------|--|--|-----|---|