

修繕実績

年 度	施 設	内 容
令和 4 年度	コンベンションぬまづ	<ul style="list-style-type: none"> ・減免水道メーター交換 ・移動ステージのステップ交換(コンベンションホール A) ・ガス緊急遮断弁閉鎖用ガスボンベ定期交換 ・冷却塔インバーター冷却ファン交換 ・機械室制御盤冷却ファン交換(屋上) ・窓修繕 (406 小会議室) ・音響設備修繕(1F・3F ホワイエ) ・屋上空冷チラー漏電遮断機 2 台交換 ・防災センター火災通報装置バッテリー交換 ・防災センター照明制御盤メモリーバックアップ電池交換 ・電気錠パソコンハードディスク 2 台交換(2F 管理事務所) ・防災センター防犯カメラレコーダーハードディスク交換 ・タイルカーペット 50 枚交換(コンベンションホール A) ・入口扉サムターン交換(コンベンションホール B) ・消火器 BOX 交換 (西駐車場南東側 2F) ・自動扉消耗部品交換(1F インフォメーションコーナー、エントランスギャラリー) ・移動式粉末消火設備交換(西駐車場 3F 北西側)
	キラメッセぬまづ	<ul style="list-style-type: none"> ・出口スロープフェンス交換 (東駐車場) ・精算機カード読み込み装置交換 (東駐車場) ・エレベーター付近熱感知器交換(東駐車場 4F) ・スプリンクラー補助加圧ポンプのボールタップ交換 ・出口精算機押え板交換 (東駐車場) ・ガス緊急遮断弁 閉鎖用ガスボンベ定期交換 ・移動式粉末消火設備(ガードフレーム、消火設備 BOX)交換 (東駐車場) ・NACC-1-3 空調機 V ベルト交換 ・洗面台水栓バッテリー交換(トイレ 2) ・バッテリー、ローラーチェーン交換(1F 防火シャッター) ・空調機フィルター150 枚交換 ・浄水器フィルター交換(授乳室) ・吸収式冷温水ポンプグランドパッキン交換 ・熱感知器交換(東駐車場 GL 階北側) ・入口ゲートバー交換(東駐車場) ・熱感知器交換((東駐車場) ・火報発信器交換(東駐車場 GL 階(地階)出口付近) ・長机 16 台修繕(多目的ホール) ・テンパードア修繕(1 階北側) ・自動ドア内側部品交換(1F 西側) ・非常用発電機エアフィルター交換 ・水道バルブ運用表示札取付(多目的ホール) ・展示パネル用キャスター交換 ・監視カメラ交換(東駐車場屋上北東側) ・男性トイレサイン修繕(1 階北東側)
	共通	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場割引チェッカーの本体カバー、電源ケーブル交換