

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年8月8日
2 監視員	[Redacted]
3 業者氏名	[Redacted]
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場
5 立会者	[Redacted]
6 現場の状況	<p>[Redacted] (赤井谷残土置場)に立入調査を行った。</p> <p>(現地状況) 崩れ始めていた残土処分場の盛り土斜面が整形されていた。</p> <p>現場にいた [Redacted] 氏に聴取した。回答は以下のとおり。 ・斜面の整形、水路の拡張、調整池の設置を行った。あと、2~3日で終わる予定である。 ・本日午後、熱海市の中間検査を受ける。 ・ [Redacted] は、誰もやらない。私一人でやっている。この現場が終わり次第、12日から18日まで夏休みに入る。 ・登明けの20日すぎから、そちらが担当するがれきの移動・破碎を行う。</p> <p>当課から、がれきの移動等を行う際は、事前に連絡するよう伝えた。</p> <p>定期的に立入し、作業状況を確認していく。</p>

◎ 区分

非出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		焼却 埋立	
	特別管理産業廃棄物排出事業所		ごみ処 理施設	その他	
	下水処理施設				
	埋立地を有する事業所		その他処理施設		
その他		◎			
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	

残土処分場



最上段

