

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成24年9月27日		
2 監視員			
3 業者氏名			
4 所在地	熱海市伊豆山 赤井谷		
5 立会者	なし		
6 現地の状況	伊豆山赤井谷残土処分場に立入調査を行った。 特に変化なし。		
			
			

## ◎ 区 分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
	その他				
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
	その他			ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			埋立	
	下水処理施設			その他	
	埋立地を有する事業所			その他処理施設	
	その他		○		
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	