

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 27 年 5 月 13 日 (水)
2 監 視 員	[REDACTED]
3 業 者 氏 名	[REDACTED]
4 業 者 住 所	熱海市伊豆山 C 工区
5 立 会 者	なし

6 概要




台風後の現場の状況に変化がないかを確認するため、立入調査を実施した。

<調査結果>

- ・ 廃棄物の状況に変化は認められなかった。
- ・ 前回立入（平成 27 年 4 月 14 日）と比較し、赤井谷一帯に柑橘類等の苗木が植えられていた。

同

<現場状況>



<今後の対応>

[REDACTED]撤去指導を行う。

◎ 区 分

排出事業所		その他	○
-------	--	-----	---