



監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	令和3年2月3日(水)
2 監視員	[Redacted]
3 業者氏名	[Redacted]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区(不適正処理現場)
5 立会者	なし

<概要>
 今般、熱海市伊豆山C工区(不適正処理現場)の現場確認を行った。

<現場の状況等>
 伊豆山(廃棄物が未撤去の現場と赤井谷現場)
 ・前回立入時(令和2年11月27日)の状況から変化がなかった。
 ・斜面の崩落も確認できなかった。

・伊豆山C工区

赤井谷	上段 足元にはがコンガラが埋められている
	

<今後の対応>
 ・ [Redacted] に対し、廃棄物の撤去を指導する。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---