


監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成23年4月11日
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 所在地	熱海市赤井谷 残土置場
5 立会者	なし

6 現地の状況
赤井谷残土処分場の現地確認を行った。入り口付近に廃棄物(竹)混じりの土砂が置かれていた。



※ 熱海市の町づくり課([REDACTED])から情報提供あり。DIE区
伊豆山の不法投棄現場の一部(赤井谷、がれき置き場(ただしがれき置き場については詳細がはっきりしていないため、未だに[REDACTED]所有の可能性あり))が[REDACTED]に売却された。[REDACTED]は会社([REDACTED])を経営する名士である。[REDACTED]は廃棄物を除去するという覚書の基、[REDACTED]に土地を売っており、撤去期限が3月末(当初2月末だったのを1回延長)だったため守られなかったことに対して裁判等を視野に入れた対応を考えているとのこと。別紙覚書参照。熱海市まちづくり課の入手

◎区分					
排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他			
	特別管理産業廃棄物排出事業所		ごみ処理施設	焼却	埋立
	下水処理施設			その他	
	埋立地を有する事業所		その他処理施設		
その他		○			
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎ 産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
	特管物		許可対象外 中間処理施設		

