



監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成 27 年 6 月 8 日 (月)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	熱海市伊豆山C工区
5 立会者	なし
<p>6 概要</p> <p>現場の状況に変化がないかを確認するため、立入調査を実施した。</p> <p><調査結果></p> <ul style="list-style-type: none"> 廃棄物の状況に変化は認められなかった。 <p><現場状況></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>入口</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>赤井谷</p>  </div> </div> <p><今後の対応></p> <p>[REDACTED]へ撤去指導を行う。</p>	

◎ 区分

排出事業所		その他	<input type="radio"/>
-------	--	-----	-----------------------