

監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	令和2年4月13日(月)
2 監視員	[REDACTED]
3 業者氏名	[REDACTED]
4 業者住所	①熱海市伊豆山C工区 ②熱海市伊豆山 [REDACTED]
5 立会者	①なし ② [REDACTED]

<概要>

担当変更に伴い現地確認を実施した。

<現場の状況等>

①伊豆山(廃棄物が未撤去の現場と赤井谷現場)

- ・前回立入時(令和2年3月12日)の状況から変化がなかった。
- ・斜面の崩落も確認できなかった。

② [REDACTED]

- ・当課の窓口となっている [REDACTED] は不在(休暇)だった。
- ・受付で担当変更を告げ、伝言を依頼した。

・伊豆山C工区

赤井谷	上段 足元にはがコンガラが埋められている
	

<今後の対応>

- ・ [REDACTED] に連絡し、分譲地の造成計画(本年6月開始予定)に併せ廃棄物の撤去指導を継続する。

◎ 区分

排出事業所			その他	○
-------	--	--	-----	---