

室長	専門監	主幹	室員
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]


平成 21 年 11 月 16 日

廃棄物リサイクル室長 殿

[Redacted]

次のとおりパトロール等を実施したので報告する。

実施種別	通常パトロール
実施日	平成 21 年 11 月 ¹² 日 (木)
実施時間	午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
実施地域	県中東部
実施者	[Redacted]
状況	<p>1. 不適正現場現地調査</p> <p>(1) [Redacted] 日金町現場に対する現地調査 不適正に積み上げられたがれき類崩落のおそれについて、業者と伴に現地調査を実施。 ※ 結果、詳細は 11/12 付復命書のとおり (別添現場写真参照)</p> <p>(2) [Redacted] 伊豆山現場に対する現地調査 ・関係者等不在 作業なし ・新たに残土、がれき類が搬入されているものと思料 (別添現場写真参照)</p> <p>2. [Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p>



①

反対側斜面にがれき類




斜面の状況

②



③







入口のがれき類が取り除かれ奥への通路が出来ている


左葉折返し撮影








遊歩道の状況



液漏れの状況



コンテナ内物

71224
上空写真(421. 6. 12撮影)



2009 6. 12



