

# 監視指導状況報告書

1 監視指導年月日	平成22年11月2日 AM
2 監視員	■■■■、■■■■、■■■■
3 業者氏名	■■■■■■■■■■
4 業者住所	熱海市日金がれき置場、伊豆山赤井谷残土処分地、伊豆山がれき置場
5 立会者	なし


## 6 現地の状況

### ①赤井谷残土処分地

◆現場の状況は以下のとおり。

- ・先日の台風の影響か、残土処分場も上部の残土保管場所も雨であちこち崩落が見られた。
- ・先日掘り起こして仮置きした木くずの山及び埋め戻した穴は変化なかったが、仮置き木くずの山の下の土砂が崩落しており、その崩落面から木くずが新たに埋まっているのを確認した。(写真①)
- ・重機が10/26調査時とは別の位置に置かれており、なんらかの理由で動かされたものと思われる。

写真① <sup>赤丸</sup>上の囲いが仮置きした木くずの山。 <sup>赤丸</sup>下が崩落した断面から現れた木くず



奥から入り口方向を望む。写真右側の上段部の斜面側の土が盛り上げられている感じ。



②がれき置場

・特に変化なし

③日金町がれき置場

・特に変化なし

7 今後の対応

- ・引き続き監視を行う。
- ・関係者に試掘及び撤去を求めていく。進展しないようなら、文書指導を行う。

◎ 区 分

排出事業所	製造業	多量排出事業所		その他	○
		その他			
	建設業	多量排出事業所		し尿処理施設	
		その他		ごみ処理施設	焼却
	特別管理産業廃棄物排出事業所			埋立	
	下水処理施設			その他	
	埋設地を有する事業所			その他処理施設	
	その他				
産廃処理業者	収集運搬	特管物以外		◎産業廃棄物処理施設	
		特管物		許可対象 中間処理施設	
	中間処分	特管物以外		最終処分 安定型	
		特管物		管理型	
	最終処分	特管物以外		遮断型	
		特管物		許可対象外 中間処理施設	