

【施設効果事例】雲見地区_砂防堰堤 (静岡県賀茂郡松崎町雲見)

位置図



○令和6年6月17日からの大雨により、18日に土石流が発生したが、県が整備中の砂防堰堤により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年6月18日 (0:00頃)

降雨状況 : 連続雨量 190mm (6月17日23時 ~ 18日19時)

時間最大雨量 34mm (6月18日15時 ~ 16時)

発生箇所 : 静岡県 かもぐん 賀茂郡 まつざきちょう 松崎町 くもみ 雲見

捕捉量 : 約50m³

全景 (施工前)

全景 (施工中) その1

全景 (施工中) その2

施工中に崩壊
土砂を捕捉！！

