

【施設効果事例】 渡ヶ島禿石地区_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県浜松市天竜区渡ヶ島)

位置図



○令和6年8月22日から26日の台風第10号により、がけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年8月25日 (23時00分頃)
 降雨状況 : 連続雨量 110mm (8月25日18時 ~ 26日2時)
 時間最大雨量 54mm (8月25日22時 ~ 23時)
 発生箇所 : 「渡ヶ島禿石」 静岡県浜松市 天竜区 渡ヶ島
 捕捉量 : 約500m³

はままつし てんりゅうく わたがしま



急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)