


# 【施設効果事例】白洲町\_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県浜松市中央区白洲町)

## 位置図



○令和6年8月22日から26日の台風第10号により、がけ崩れが発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日 : 令和6年8月29日 (0時00分)

降雨状況 : 連続雨量 122mm (8月27日22時 ~ 28日15時)

時間最大雨量 32mm (8月27日23時 ~ 24時)

はままつし ちゅうおうく しらすちょう

発生箇所 : 「白洲北」静岡県浜松市 中央区 白洲町

捕捉量 : 約20m<sup>3</sup>

### 全景

## がけ崩れ発生状況



### 全景

## 土砂捕捉状況



崩壊土砂と倒木  
を捕捉！！

急傾斜地崩壊防止施設 (落石防護柵及び擁壁)